



blue PiraT2 / 5E blue PiraT Mini Remote Control Touch blue PiraT Remote

Release Notes

Release Date 10.03.2017

Product Firmware/Client

Version V2.4.6

Author Thomas Dembach

Inhalt / Table of Contents

1	Deutsche Version	3
1.1	Beschreibung	3
1.2	Neue Features und Verbesserungen	3
1.3	Behobene Fehler.....	3
2	English Version	4
2.1	Description	4
2.2	New features and enhancements	4
2.3	Fixed bugs.....	4

1 Deutsche Version

1.1 Beschreibung

Dieses Dokument bezieht sich auf das folgende Produkt:

- Firmware V02.04.06
- Client V2.4.6

1.2 Neue Features und Verbesserungen

In diesem Release wurden folgende Features und Verbesserungen umgesetzt:

Nr	Name	Beschreibung	Ticketnummer
10900	[GPS] Unterstützung eines USB-GPS-Moduls (NL-602U)	Die Navilock NL-602U GPS-Receiver wird unterstützt [GPS benötigt eine Lizenz].	

1.3 Behobene Fehler

In diesem Release wurden die folgenden Fehler behoben:

Nr	Name	Beschreibung	Ticketnummer
10561	CAN-Kanal nicht für Trigger auswählbar, wenn Filter mit mehr als einem Eintrag definiert ist	CAN Kanal kann ausgewählt werden.	['2016120285000035']
10609	[M150 STREAM] Konvertierung nach Isochron Rohdaten-Format bricht mit Fehlermeldung ab	Die Konvertierung läuft fehlerfrei.	['2016120185000046']
10738	Logger schläft nicht ein bei fehlender LOGGER_OFF Nachricht	Ruhezustand funktioniert problemlos	['2016122085000028']
10799	Daten von gesplittetem Offline-ZIP sind nach Öffnen für die Konvertierung unvollständig	Client zeigt bei korrupten Offline-Datensätzen eine Fehlermeldung an.	['2017012585000065']
10806	Verbindung zur Remote Control hängt mit „waiting for Logger“	Fehler wurde behoben.	['2017011685000028', '2017012585000038', '2017021485000011', '2017021385000059']
10844	[bP2 5E] Fehler bei ETH Spy Aufzeichnung in seltenen Fällen	Fehler wurde behoben.	['2016112485000022']

2 English Version

2.1 Description

This document refers to the following product:

- Firmware V02.04.06
- Client V2.4.6

2.2 New features and enhancements

The following features and enhancements have been implemented in this release:

nr	name	description	ticketnumber
10900	[GPS] Support of an USB-GPS-Moduls (NL-602U)	Navilock NL-602U GPS receiver is supported [GPS needs a license].	

2.3 Fixed bugs

The following bugs have been fixed in this release:

nr	name	description	ticketnumber
10561	CAN channel is not selectabe for Trigger if a filter with more than one entry is defined	CAN channel can be selected.	['2016120285000035']
10609	[M150 STREAM] Conversion to Isochron raw data format breaks off with error message	The conversion runs flawlessly.	['2016120185000046']
10738	Logger does not sleep when LOGGER_OFF message is missing	Sleep mode works.	['2016122085000028']
10799	Data of a split offline ZIP are incomplete after opening for the conversion	Client displays an error message when offline records are corrupt	['2017012585000065']
10806	Connection to Remote Control freezes with „waiting for logger“ message	The bug is fixed.	['2017011685000028', '2017012585000038', '2017021485000011', '2017021385000059']
10844	[bP2 5E] ETH Spy recording error in rare cases	The bug is fixed.	['2016112485000022']