



# **blue PiraT2 / 5E blue PiraT Mini Remote Control Touch blue PiraT Remote Log&View**

## **Release Notes**

**Release Datum** 20.12.2018

**Produkt** Firmware/Client

**Version** V3.4.3

**Author** Thomas Dembach

---



## Inhalt / Table of Contents

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Release Notes .....</b>     | <b>3</b> |
| 1.1      | Beschreibung .....             | 3        |
| 1.2      | Behobene Fehler .....          | 3        |
| 1.3      | Wichtige Benutzerhinweise..... | 4        |
| <b>2</b> | <b>English Version.....</b>    | <b>5</b> |
| 2.1      | Description .....              | 5        |
| 2.2      | Fixed bugs.....                | 5        |
| 2.3      | Important user hints.....      | 6        |

# 1 Release Notes

## 1.1 Beschreibung

Dieses Dokument bezieht sich auf das folgende Produkt:

- Firmware V03.04.03
- Client V3.4.3

## 1.2 Behobene Fehler

In diesem Release wurden die folgenden Fehler behoben:

| Nr    | Name   | Beschreibung  | Ticketnummer         |
|-------|--|---|----------------------|
| 12309 | [TSL] Upload einer Offlinekonfiguration im TSL-Verbund nicht möglich                     | Upload ist wieder möglich   | ['2018020185000061'] |
| 12380 | [TDT] Download wird mehrmals durchgeführt, wenn ein paar Trace-Blöcke fehlen             | Wenn die Daten zu 100% heruntergeladen wurden, wird kein erneuter Download-Versuch gestartet  | ['2018022785000076'] |
| 12785 | "NoSuchElement" Ausnahme bei der "CAN-Pseudonachricht" Einstellung                       | Bug wurde behoben   | ['2018051785000053'] |
| 12974 | [XCP] Verbessertes Error-Message Handling  | XCP Kommunikation wird nicht bei jedem Fehler von der ECU sofort beendet                      | ['2018062085000045'] |
| 13033 | [Trigger] Ereigniskonfiguration ändert sich beim Senden einer Cfg zum Logger             | Wenn die Konfiguration zum Logger gesendet wird, ändert sich kein Event.                      | ['2018070385000094'] |
| 13100 | Laden der Konfiguration fehlgeschlgen: Multiplexer not found for signal IC_CA1_Cfg_Stat  | Konfiguration wird problemlos geladen   | ['2018071185000024'] |
| 13109 | [Konvertierung] Der Client ist nach Setzen von Logger-Datum und -Uhrzeit nicht bedienbar | Client stürzt nicht mehr ab, wenn bei der Konvertierung Logger Datum und Uhrzeit gesetzt wird |                      |

### 1.3 Wichtige Benutzerhinweise

| Nr            | Name                                 | Beschreibung   | Ticketnummer |
|---------------|--------------------------------------|--|--------------|
| 10114<br>9778 | MDF 4.1 für CAN-FD<br>XCP für CAN-FD | MDF 4.1 für CAN-FD und XCP für CAN-FD werden zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen von Telemotive Firmware Care umgesetzt. |              |
|               | [blue PiraT Mini 4CAN-FD]<br>RJ45    | Spy-Logging mit BroadR-Reach / RJ45 beim blue PiraT Mini 4CAN-FD wird erst in einer kommenden Version unterstützt          |              |

## 2 English Version

### 2.1 Description

This document refers to the following product:

- Firmware V03.04.03
- Client V3.4.3

### 2.2 Fixed bugs

The following bugs have been fixed in this release:

| Nr    | Name  | Description   | Ticketnumber         |
|-------|---|---|----------------------|
| 12309 | [TSL] Upload of an offline configuration in the TSL network not possible              | Upload is possible again  | ['2018020185000061'] |
| 12380 | [TDT] Download is performed several times if a few trace blocks are missing           | If the data was downloaded 100%, no new download attempt will be started..      | ['2018022785000076'] |
| 12785 | "NoSuchElement" Exception for the "CAN pseudo message" setting                        | Bug has been fixed  | ['2018051785000053'] |
| 12974 | [XCP] Improved error message handling   | XCP communication is not terminated immediately after an ECU error has occurred | ['2018062085000045'] |
| 13033 | [Trigger] Event configuration changes when sending a Cfg to the logger                | When the configuration is sent to the logger, the event does not change.        | ['2018070385000094'] |
| 13100 | Loading of the configuration failed: Multiplexer not found for signal IC_CA1_Cfg_Stat | Configuration is loaded without problems  | ['2018071185000024'] |
| 13109 | [Conversion] The client cannot be operated after setting the logger date and time.    | Client no longer crashes if date and time are set during conversion             |                      |



## 2.3 Important user hints

| Nr            | Name                                 | Description  | Ticketnumber |
|---------------|--------------------------------------|--|--------------|
| 10114<br>9778 | MDF 4.1 for CAN-FD<br>XCP for CAN-FD | MDF 4.1 for CAN-FD and XCP for<br>CAN- FD will be implemented later via<br>Telemotive Firmware Care.             |              |
|               | [blue PiraT Mini 4CAN-FD]<br>RJ45    | Spy-Logging with BroadR-Reach &<br>RJ45 with blue PiraT Mini 4CAN-FD will<br>be supported in an upcoming version |              |