



blue PiraT

Release Notes

Release Date / Freigabedatum 08.02.2013

Description / Beschreibung blue PiraT Client 4.3.3

Author / Verfasser: Jan Rechenberg

Inhalt / Table of Contents

1	Deutsche Version	3
1.1	Beschreibung	3
1.2	Neue Features und Verbesserungen	3
1.3	Behobene Fehler	3
1.4	Bekannte Fehler	4
2	English Version	5
2.1	Description	5
2.2	New Features and Improvements.....	5
2.3	Fixed Bugs	5
2.4	Known Bugs	6

1 Deutsche Version

1.1 Beschreibung

Diese Freigabe bezieht sich auf die folgende Softwareversion:

- blue PiraT Client 4.3.3

1.2 Neue Features und Verbesserungen

In diesem Release gibt es die folgenden neuen Features und Verbesserungen:

Nr	Name	Beschreibung	Kommentar
4019	MOST50 Synchronkanalunterstützung des Clients	Der Client unterstützt MOST50 Synchrondaten Konfiguration und Download.	

1.3 Behobene Fehler

In diesem Release wurden die folgenden Fehler behoben:

Nr	Name	Beschreibung	Kommentar
3997	Problem mit Checksum in PCAP-Datei - Frame check sequence: 0x96549654 [incorrect, should be 0x6c445496]	Fix von fehlerhafter Konvertierung im Client.	
4005	Probleme mit Client >= V4.2.1 beim konvertieren älterer Datensätze, Zeitsprünge, Markernamen	Es kam manchmal zu Problemen beim Konvertieren älterer heruntergeladener Datensätze mit dem Client 4.2.1.	
4111	Client 4.3.2 lässt sich nicht über den Kommandozeilenparameter /S im cmd installieren		
4231	Client absturz sortiert Datendownload bei vollem Ziellaufwerk		
4240	Parameter der seriellen Schnittstellen werden nicht aus BusSpec übernommen		
4251	Bei Konvertierung M150 ins img-Format für OptolyzerSuite fehlen im Datenfeld immer die letzten drei Bytes		
4333	Fehlermeldung "Nicht genügend Speicherplatz" beim Versuch ca 20 GB herunterzuladen (bei 26 GB freier Speicher)	Es kam zu einer Fehlermeldung trotzdem genügend Speicherplatz auf dem Zielsystem vorhanden war.	
4337	Client Crash bei Aufruf von "Daten herunterladen..."	In machen Fällen kam es zu einem Client Absturz beim drücken des	

		Download Knopfes.	
4599	Client stürzt nach Datenauslesen ab	In manchen Fällen stürzte der Client nach dem Datendownload ab.	
4651	Client stürzt während dem Verbinden ab bzw. schließt sich	In manchen Situationen kam es zum Absturz beim Verbindungsaufbau zum Datenlogger	
4708	BMW Busspec: Reihenfolgeänderung Busspec NEU, ALT	Es wird zuerst nach der neuen Busspec gesucht, dann nach der alten Busspec.	
4033	Unlock/Lock Konvertierung bei MOST25/50 fehlerhaft	Konvertierungsfehler behoben	
4385	MOST150 Status SystemLock und SystemShutdown fehlt in IMG-Konvertierung	Konvertierungsfehler behoben.	

1.4 Bekannte Fehler

Es gibt in diesem Release keine bekannten Fehler.

2 English Version

2.1 Description

This document refers to the following software release:

- blue PiraT Client 4.3.3

2.2 New Features and Improvements

This release provides the following new features and improvements:

Nr	Name	Description	Comment
4019	MOST50 Sync. Channel Support added.	The Client supports MOST50 Sync. channel configuration and download.	

2.3 Fixed Bugs

The following bugs are fixed in this release:

Nr	Name	Description	Comment
3997	Problems in MOST150 data with checksum in the PCAP file.	Fix of incorrect converting daa with the client.	
4005	Problems with Client 4.2.1 of old data downloads.	Some problems by converting of old downloaded data with the client 4.2.1.	
4111	Client could'nt be installed with comand line parameter /S		
4231	Client crashes by "sorted data download" and target harddisk with no memory space.		
4240	Parameter of serial bus wouldn't take over from busspec to configuration.		
4251	Converting M150 data into img-format the last 3bytes of data element are missing.		
4333	Error message: "Not enough memory space" by trying data downloading.	It leads to an wrong error message although of suffiecent memory space was available	
4337	Client crashes by pressing button "data download".	In some cases client crashes by pressing the download button.	
4599	Client crashes after downloading data from data logger.	In some cases client crashes after downloading data from data logger.	
4651	Client crashes sometimes by connecting to the data	In some situation client crashes by connecting to the data logger	

	logger		
4708	BMW Busspec: Change Busspec order NEW first then old	It will first be checking for the new Busspec then the old.	
4033	Unlock/Lock converting error at MOST25/50,	Failure of converting fixed	
4385	MOST150 Status SystemLock und SystemShutdown errors at converting into IMG-Format.	Failure of converting fixed	

2.4 Known Bugs

This release does not contain any known bugs.